

DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX

(Hors champ du code de la santé publique)

Numéro de dossier : 2579-2c
Date du repérage : 30/10/2019

Adresse du bien immobilier
Localisation du ou des bâtiments : Département :... Nord Adresse : Rue Blanchemaille Commune : 59100 ROUBAIX
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : Lot numéro Non communiqué, Année de construction : <1949

Donneur d'ordre / Propriétaire :
Donneur d'ordre : METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE 1, rue du Ballon CS 50749 59034 LILLE CEDEX
Propriétaire : METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE 1, rue du Ballon CS 50749 59034 LILLE CEDEX

Le Diagnostic suivant concerne			
X	Les parties privatives		Avant la vente
	Les parties occupées		Avant la mise en location
	Les parties communes d'un immeuble	X	Avant travaux <i>N.B. : Les travaux visés sont définis dans l'arrêté du 19 août 2011 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP</i>
Nature des travaux : Rénovation / Réhabilitation : OUI		Démolition : NON	

Société réalisant le constat	
Nom et prénom de l'auteur du constat	Mathieu LETENEUR
N° de certificat de certification	1554 le 31/05/2016
Nom de l'organisme de qualification accrédité par le COFRAC	GINGER CATED
Organisme d'assurance professionnelle	AXA Assurances
N° de contrat d'assurance	5703466904
Date de validité :	01/04/2020

Ce diagnostic plomb avant travaux a été rédigé par Mathieu LETENEUR le 30/10/2019.	
------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Objectif de la mission :

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation/réhabilitation ou de démolition, définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un Constat de Risque d'Exposition au Plomb ni un Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb, qui relèvent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique.

Périmètre des travaux :

Le donneur d'ordre remet au diagnostiqueur ces informations via un tableau synthétique dont le modèle est téléchargeable sur le site de la DIRECCTE Centre : Annexe 2 Tableau de recensement des travaux établi par le donneur d'ordre ainsi qu'une description détaillée des travaux, de leur localisation et si déjà définis le nom et adresse des entreprises intervenantes. Il est important de disposer d'informations précises pour définir la stratégie de mesures.

Appareil utilisé

Nom du fabricant de l'appareil	FONDIS
Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil	Niton XLp 300 / 74208
Nature du radionucléide	109 Cd
Date du dernier chargement de la source Activité à cette date et durée de vie de la source	26/11/2015 1480 MBq

Tableau de recensement des travaux :

Local / Structure	Nature des travaux	Entreprise Intervenante
Ensemble locaux	Rénovation totale, démolition partielle	Non communiqué

1. Rappel des références réglementaires

- Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail,
- Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants,
- Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb,
- Norme NF X 46 031 avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb.

2. Renseignements complémentaires concernant la mission

2.1 L'appareil à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil	FONDIS	
Modèle de l'appareil	Niton XLp 300	
N° de série de l'appareil	25468	
Nature du radionucléide	109 Cd	
Date du dernier chargement de la source	26/11/2015	Activité à cette date et durée de vie : 1480 MBq
Autorisation ASN (DGSNR)	N° T591025	Date d'autorisation 02/06/2014
	Date de fin de validité de l'autorisation 31/05/2018	
Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR)	AB EXPERTISES ET ASSOCIES	
Nom de la Personne Compétente en Radioprotection (PCR)	Pommelet Frédéric	

Étalon : **FONDIS ; RTV0612-40 ; 1,01 mg/cm² +/- 0,01 mg/cm²**

Vérification de la justesse de l'appareil	n° de mesure	Date de la vérification	Concentration (mg/cm ²)
Mesure entrée	1		1 (+/- 0,1)
Mesure sortie	670		1 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire d'analyse	Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse
Nom du contact	-
Coordonnées	-
Référence du rapport d'essai	-
Date d'envoi des prélèvements	-
Date de réception des résultats	-

Liste des locaux visités

RDC Bas - Circulation,
RDC Bas - LT 1,
RDC Bas - LT 2,
RDC Bas - LT 3,
RDC Bas - LT 4,
RDC Bas - LT 5,
RDC Bas - LT 6,
RDC Bas - LT 7,
RDC Bas - LT 8,
RDC Bas - Local,
RDC Bas - Dgt,
RDC Bas - Escalier,
RDC Haut - Sas,
RDC Haut - Hall pollet,
RDC Haut - SSI,
RDC Haut - Repos,
RDC Haut - Dgt,
RDC Haut - Infirmerie,
RDC Haut - Escalier,
RDC Haut - Circulation,
RDC Haut - Accès R+1,
1er étage - Hall pollet,
1er étage - Coin pause,
1er étage - Réunion 1,
1er étage - Réunion 2,

1er étage - Dgt,
1er étage - Escalier,
1er étage - Accès R+2,
2ème étage - Hall pollet,
2ème étage - Coin pause,
2ème étage - Réunion 1,
2ème étage - Réunion 2,
2ème étage - Dgt,
2ème étage - Escalier,
2ème étage - Accès R+3,
3ème étage - Hall pollet,
3ème étage - Réunion 1,
3ème étage - Réunion 2,
3ème étage - Coin pause,
3ème étage - Dgt,
3ème étage - Escalier,
3ème étage - Accès R+4,
4ème étage - Hall pollet,
4ème étage - Réunion 1,
4ème étage - Réunion 2,
4ème étage - Dgt,
4ème étage - Escalier,
5ème étage - Escalier,
5ème étage - Sas secours,
5ème étage - Toiture terrasse,
5ème étage - Dgt

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification)

Néant

3. Méthodologie employée

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux et des unités de diagnostic sont fonction de la nature et de la localisation des travaux effectués. Par ailleurs, pour les ensembles bâtis (plusieurs bâtiments construits à la même période) présentant des locaux similaires, un repérage par échantillonnage peut être envisagé. Le diagnostiqueur définit sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de diagnostic qui doivent faire l'objet d'un repérage (fluorescence X et / ou prélèvement).

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

3.1 Stratégie de mesurage

Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic (UD) et des travaux à effectuer. En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation (Nombre de mesures limité à 3, hauteur de la prise des mesures limitée à 3 mètres), puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur-seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs et réparties de façon pertinentes (partie haute et basse d'un mur, ...).

Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire (idem réglementation du CREP).

3.2 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

L'auteur du constat tel que défini à l'Article 4 de l'Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «*Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb*», dans le cas suivant :

- lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «*Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb*» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières.

Quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g

4. Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

5. Résultats des mesures

RDC Bas - Circulation

Nombre d'unités de diagnostic : 42

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
2		Sol	Béton		mesure 1	0	
3					mesure 2	0	
-	A	Mur	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Mur	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Mur	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	D	Mur	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	E	Mur	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	F	Mur	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	G	Mur	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	H	Mur	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	I	Mur	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	J	Mur	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	K	Mur	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	L	Mur	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	M	Mur	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	O	Mur	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	N	Mur	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	P	Mur	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	Q	Mur	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	R	Mur	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	S	Mur	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	T	Mur	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
4					partie basse (< 1m)	0	
5	A	Mur	Béton	peinture	partie haute (> 1m)	0	
6					au centre	0	
7					partie basse (< 1m)	0	
8	B	Mur	Béton	peinture	partie haute (> 1m)	0	
9					au centre	0	
10					partie basse (< 1m)	0	
11	F	Mur	Béton	peinture	partie haute (> 1m)	0	
12					au centre	0	
13					partie basse (< 1m)	0	
14	G	Mur	Béton	peinture	partie haute (> 1m)	0	
15					au centre	0	
16					partie basse (< 1m)	0	
17	H	Mur	Béton	peinture	partie haute (> 1m)	0	
18					au centre	0	
19					partie basse (< 1m)	0	
20	I	Mur	Béton	peinture	partie haute (> 1m)	0	
21					au centre	0	
22					partie basse (< 1m)	0	
23	O	Mur	Béton	peinture	partie haute (> 1m)	0	
24					au centre	0	
25					partie basse (< 1m)	0	
26	P	Mur	Béton	peinture	partie haute (> 1m)	0	
27					au centre	0	
28					partie basse (< 1m)	0	
29	Q	Mur	Béton	peinture	partie haute (> 1m)	0	
30					au centre	0	
31					partie basse (< 1m)	0	
32	R	Mur	Béton	peinture	partie haute (> 1m)	0	
33					au centre	0	
34					partie basse (< 1m)	0	
35	S	Mur	Béton	peinture	partie haute (> 1m)	0	
36					au centre	0	
37					partie basse (< 1m)	0	
38	T	Mur	Béton	peinture	partie haute (> 1m)	0	
39					au centre	0	
40					partie basse (< 1m)	0	
41	E	Porte (P1)	Métal		partie haute (> 1m)	0	
42					partie basse (< 1m)	0	
43	E	Huisserie Porte (P1)	Métal		partie haute (> 1m)	0	
44					partie basse (< 1m)	0	
45	M	Porte (P1)	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
46					partie basse (< 1m)	0	
47	M	Huisserie Porte (P1)	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
48					partie basse (< 1m)	0	
49	N	Porte (P2)	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
50					partie basse (< 1m)	0	
51	N	Huisserie Porte (P2)	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
52					partie basse (< 1m)	0	
53	N	Porte (P3)	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
54					partie basse (< 1m)	0	
55	N	Huisserie Porte (P3)	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
56		Plafond	béton		mesure 1	0	
57					mesure 2	0	

RDC Bas - LT 1

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
58		Sol	Béton		mesure 1	0	
59					mesure 2	0	
-	A	Mur	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Mur	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	D	Mur	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
60					partie basse (< 1m)	0	
61	D	Mur	Brique	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
62					au centre	0	
-	A	Porte (P1)	Bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Huisserie Porte (P1)	Bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent

RDC Bas - LT 2

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
63		Sol	béton		mesure 1	0	
64		Sol	béton		mesure 2	0	
-	A	Mur	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Mur	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
65		Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
66		Mur	Béton	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
67		Mur	Béton	Peinture	au centre	0	
68		Mur	Brique	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
69		Mur	Brique	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
70		Mur	Brique	Peinture	au centre	0	
-	A	Porte (P1)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Huisserie Porte (P1)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent

RDC Bas - LT 3

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
71		Sol	béton		mesure 1	0	
72		Sol	béton		mesure 2	0	
-	A	Mur	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Mur	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Mur	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	D	Mur	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Porte (P1)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Huisserie Porte (P1)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	D	Porte (P2)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	D	Huisserie Porte (P2)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent

RDC Bas - LT 4

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
73		Sol	béton		mesure 1	0	
74		Sol	béton		mesure 2	0	
-	A	Mur	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Mur	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Mur	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	D	Mur	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Porte (P1)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Huisserie Porte (P1)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	D	Porte (P2)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	D	Huisserie Porte (P2)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent

RDC Bas - LT 5

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
75		Sol	béton		mesure 1	0	
76		Sol	béton		mesure 2	0	
-	A	Mur	plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Mur	plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Mur	plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	D	Mur	plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Porte (P1)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Huisserie Porte (P1)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent

RDC Bas - LT 6

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
77		Sol	béton		mesure 1	0	
78		Sol	béton		mesure 2	0	
-	A	Mur	plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Mur	plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Mur	plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	D	Mur	plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	E	Mur	plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	F	Mur	plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Porte (P1)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Huisserie Porte (P1)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent

RDC Bas - LT 7

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
79		Sol	béton		mesure 1	0	
80		Sol	béton		mesure 2	0	
-	A	Mur	plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Mur	plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
81		Mur	Brique	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
82		Mur	Brique	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
83		Mur	Brique	Peinture	au centre	0	
84		Mur	Brique	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
85		Mur	Brique	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
86		Mur	Brique	Peinture	au centre	0	
87		Mur	Brique	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
88		Mur	Brique	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
89		Mur	Brique	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
90		Mur	Brique	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
91		Mur	Brique	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
92		Mur	Brique	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
93		Mur	Brique	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
94		Mur	Brique	Peinture	partie haute (> 1m)	0	

RDC Bas - LT 8

Nombre d'unités de diagnostic : 13

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
95		Sol	béton		mesure 1	0	
96					mesure 2	0	
-	A	Mur	plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Mur	plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
97					partie basse (< 1m)	0	
98					partie haute (> 1m)	0	
99					au centre	0	
100					partie basse (< 1m)	0	
101					partie haute (> 1m)	0	
102					au centre	0	
103	D	Fenêtre intérieure (F1)	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
104					partie haute (> 1m)	0	
105	D	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
106					partie haute (> 1m)	0	
107	D	Fenêtre extérieure (F1)	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
108					partie haute (> 1m)	0	
109	D	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
110					partie haute (> 1m)	0	
111	D	Fenêtre intérieure (F2)	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
112					partie haute (> 1m)	0	
113	D	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
114					partie haute (> 1m)	0	
115	D	Fenêtre extérieure (F2)	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
116					partie haute (> 1m)	0	
117	D	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
118					partie haute (> 1m)	0	

RDC Bas - Local

Nombre d'unités de diagnostic : 25

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
119		Sol	béton		mesure 1	0	
120					mesure 2	0	
-	A	Mur	plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Mur	plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Mur	plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
121					partie basse (< 1m)	0	
122					partie haute (> 1m)	0	
123					au centre	0	
124	A	Porte (P1)	Métal		partie basse (< 1m)	0	
125					partie haute (> 1m)	0	
126	A	Huisserie Porte (P1)	Métal		partie basse (< 1m)	0	
127					partie haute (> 1m)	0	
-	A	Porte (P2)	Bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Huisserie Porte (P2)	Bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Porte (P3)	Bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Huisserie Porte (P3)	Bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Porte (P4)	Bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Huisserie Porte (P4)	Bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Porte (P5)	Bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Huisserie Porte (P5)	Bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent

RDC Bas - Dgt

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
128		Sol	béton		mesure 1	0	
129					mesure 2	0	
-	A	Mur	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Mur	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Mur	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	D	Mur	Plâtre	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Porte (P1)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Huisserie Porte (P1)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent

RDC Bas - Escalier

Nombre d'unités de diagnostic : 4

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
130		Marches	Béton	Peinture	mesure 1	0	
131					mesure 2	0	
132		Contremarches	Béton	Peinture	mesure 1	0	
133					mesure 2	0	
134		Plinthes	Béton	Peinture	mesure 1	0	
135					mesure 2	0	
136		Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
137					partie haute (> 1m)	0	

RDC Haut - Sas

Nombre d'unités de diagnostic : 20

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
138		Sol	béton		mesure 1	0	
139					mesure 2	0	
140					partie basse (< 1m)	0	
141	D	Mur	Béton	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
142					au centre	0	
-	A	Fenêtre intérieure (F1)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	A	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	A	Fenêtre extérieure (F1)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	A	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	B	Fenêtre intérieure (F2)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement

-	B	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	B	Fenêtre extérieure (F2)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	B	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	C	Fenêtre intérieure (F3)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	C	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	C	Fenêtre extérieure (F3)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	C	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
154	D	Porte Monte charge (P2)	Alu		partie basse (< 1m)	0	
155					partie haute (> 1m)	0	
156	D	Huisserie Porte Monte charge (P2)	Alu		partie basse (< 1m)	0	
157					partie haute (> 1m)	0	
158	D	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
159					partie haute (> 1m)	0	
160	D	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
161					partie haute (> 1m)	0	
162	D	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
163					partie haute (> 1m)	0	
164	D	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
165					partie haute (> 1m)	0	

RDC Haut - Hall pollet

Nombre d'unités de diagnostic : 23

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
143		Sol	béton	résine	mesure 1	0	
144					mesure 2	0	
145					partie basse (< 1m)	0	
146	A	Mur	Béton	peinture	partie haute (> 1m)	0	
147					au centre	0	
148	B	Mur	Béton	peinture	partie basse (< 1m)	0	
149					partie haute (> 1m)	0	
150					au centre	0	
151	D	Mur	Béton	peinture	partie basse (< 1m)	0	
152					partie haute (> 1m)	0	
153					au centre	0	
-	C	Mur	Plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Fenêtre intérieure (F1)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	A	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	A	Fenêtre extérieure (F1)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	A	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	A	Porte (P3)	Bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Huisserie Porte (P3)	Bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Porte (P4)	Bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Huisserie Porte (P4)	Bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Porte (P5)	Bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Huisserie Porte (P5)	Bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Porte (P6)	Bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Huisserie Porte (P6)	Bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Porte (P7)	Bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Huisserie Porte (P7)	Bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Porte (P8)	Bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Huisserie Porte (P8)	Bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Porte (P9)	Bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Huisserie Porte (P9)	Bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent

RDC Haut - SSI

Nombre d'unités de diagnostic : 15

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
166		Sol	béton	résine	mesure 1	0	
167					mesure 2	0	
-		Plinthes	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	D	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	E	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	F	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	G	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Porte (P1)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Huisserie Porte (P1)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	F	Fenêtre intérieure (F1)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	F	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	F	Fenêtre extérieure (F1)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	F	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement

RDC Haut - Repos

Nombre d'unités de diagnostic : 10

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
168		Sol	béton	résine	mesure 1	0	
169					mesure 2	0	
-		Plinthes	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	D	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	E	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	F	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Porte (P1)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Huisserie Porte (P1)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent

RDC Haut - Dgt

Nombre d'unités de diagnostic : 11

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
170		Sol	béton	résine	mesure 1	0	
171		Sol	béton	résine	mesure 2	0	
-		Plinthes	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	D	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	E	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Porte (P1)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Huisserie Porte (P1)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	D	Porte (P1)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	D	Huisserie Porte (P1)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent

RDC Haut - Infirmierie

Nombre d'unités de diagnostic : 12

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
172		Sol	béton	résine	mesure 1	0	
173		Sol	béton	résine	mesure 2	0	
-		Plinthes	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	D	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	E	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	F	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Fenêtre intérieure (F1)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	C	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	C	Fenêtre extérieure (F1)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	C	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement

RDC Haut - Escalier

Nombre d'unités de diagnostic : 13

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
174		Sol	béton		mesure 1	0	
175		Sol	béton		mesure 2	0	
176	A	Mur	Béton	peinture	partie basse (< 1m)	0	
177	A	Mur	Béton	peinture	partie haute (> 1m)	0	
178	A	Mur	Béton	peinture	au centre	0	
179	B	Mur	Béton	peinture	partie basse (< 1m)	0	
180	B	Mur	Béton	peinture	partie haute (> 1m)	0	
181	B	Mur	Béton	peinture	au centre	0	
182	C	Mur	Béton	peinture	partie basse (< 1m)	0	
183	C	Mur	Béton	peinture	partie haute (> 1m)	0	
184	C	Mur	Béton	peinture	au centre	0	
185	D	Mur	Béton	peinture	partie basse (< 1m)	0	
186	D	Mur	Béton	peinture	partie haute (> 1m)	0	
187	D	Mur	Béton	peinture	au centre	0	
188	C	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
189	C	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
190	C	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
191	C	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
192	C	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
193	C	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
194	C	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
195	C	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
196		Marches	béton	Peinture	mesure 1	0	
197		Marches	béton	Peinture	mesure 2	0	
198		Contremarches	béton	Peinture	mesure 1	0	
199		Contremarches	béton	Peinture	mesure 2	0	
200		Balustre	Métal	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
201		Balustre	Métal	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
202		Main courante	Métal	Peinture	mesure 1	0	
203		Main courante	Métal	Peinture	mesure 2	0	

RDC Haut - Circulation

Nombre d'unités de diagnostic : 14

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
204		Sol	béton		mesure 1	0	
205		Sol	béton		mesure 2	0	
-	A	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	D	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	E	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Porte (P1)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Huisserie Porte (P1)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Porte (P2)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Huisserie Porte (P2)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	D	Porte (P3)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	D	Huisserie Porte (P3)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	E	Porte (P4)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	E	Huisserie Porte (P4)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent

RDC Haut - Accès R+1

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Marches	Métal	revêtement plastique (lino)	Non mesurée	-	Elément récent
-		Contremarches	Métal	revêtement plastique (lino)	Non mesurée	-	Elément récent
-		Balustre	Métal	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-		Main courante	Métal	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-		Faux Limon	Métal	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-		Crémaillère	Métal	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent

1er étage - Hall pollet

Nombre d'unités de diagnostic : 30

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
206		Sol	béton	revêtement plastique (lino)	mesure 1	0	
207		Sol	béton	revêtement plastique (lino)	mesure 2	0	
-		Plinthes	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	E	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	F	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
208		Mur	Brique	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
209		Mur	Brique	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
210		Mur	Brique	Peinture	au centre	0	
211		Mur	Brique	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
212		Mur	Brique	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
213		Mur	Brique	Peinture	au centre	0	
-	A	Porte (P1)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Huisserie Porte (P1)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Porte (P2)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Huisserie Porte (P2)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Porte (P3)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Huisserie Porte (P3)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Porte (P4)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Huisserie Porte (P4)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Porte (P5)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Huisserie Porte (P5)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Porte (P6)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Huisserie Porte (P6)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	D	Porte (P7)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	D	Huisserie Porte (P7)	bois	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
214		Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
215		Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
216		Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
217		Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
218		Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
219		Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
220		Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
221		Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
222		Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
223		Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
224		Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
225		Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
226		Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
227		Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
228		Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
229		Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0	

1er étage - Coin pause

Nombre d'unités de diagnostic : 23

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
230		Sol	béton	revêtement plastique (lino)	mesure 1	0	
231		Sol	béton	revêtement plastique (lino)	mesure 2	0	
-	A	Mur	Plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Mur	Plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Mur	Plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	D	Mur	Plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
232		Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
233		Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
234		Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
235		Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
236		Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
237		Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
238		Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
239		Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
-	A	Fenêtre intérieure (F2)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	A	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	A	Fenêtre extérieure (F2)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	A	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	B	Fenêtre intérieure (F3)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	B	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	B	Fenêtre extérieure (F3)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	B	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	D	Fenêtre intérieure (F4)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	D	Huisserie Fenêtre intérieure (F4)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	D	Fenêtre extérieure (F4)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	D	Huisserie Fenêtre extérieure (F4)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	A	Porte (P1)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent

-	A	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
---	---	----------------------	------	----------	-------------	---	----------------

1er étage - Réunion 1

Nombre d'unités de diagnostic : 14

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	béton	Parquet	Non mesurée	-	Elément récent
-		Plinthes	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	D	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Porte (P1)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
240	C	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
241					partie haute (> 1m)	0	
242	C	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
243					partie haute (> 1m)	0	
244	C	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
245					partie haute (> 1m)	0	
246	C	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
247					partie haute (> 1m)	0	
-	A	Porte (P2)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Huisserie Porte (P2)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent

1er étage - Réunion 2

Nombre d'unités de diagnostic : 12

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	béton	Moquette collée	Non mesurée	-	Elément récent
-		Plinthes	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	D	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Porte (P1)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
248	C	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
249					partie haute (> 1m)	0	
250	C	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
251					partie haute (> 1m)	0	
252	C	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
253					partie haute (> 1m)	0	
254	C	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
255					partie haute (> 1m)	0	

1er étage - Dgt

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
256		Sol	béton		mesure 1	0	
257					mesure 2	0	
-	A	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	D	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Porte (P1)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Porte (P2)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Huisserie Porte (P2)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent

1er étage - Escalier

Nombre d'unités de diagnostic : 12

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
258		Sol	béton	peinture	mesure 1	0	
259					mesure 2	0	
260		Marches	Béton	Peinture	mesure 1	0	
261					mesure 2	0	
262		Contremarches	Béton	Peinture	mesure 1	0	
263					mesure 2	0	
264	A	Mur	Béton	peinture	partie basse (< 1m)	0	
265					partie haute (> 1m)	0	
266					au centre	0	
267	B	Mur	Béton	peinture	partie basse (< 1m)	0	
268					partie haute (> 1m)	0	
269					au centre	0	
270	C	Mur	Béton	peinture	partie basse (< 1m)	0	
271					partie haute (> 1m)	0	
272					au centre	0	
273	D	Mur	Béton	peinture	partie basse (< 1m)	0	
274					partie haute (> 1m)	0	
275					au centre	0	
276	E	Mur	Béton	peinture	partie basse (< 1m)	0	
277					partie haute (> 1m)	0	
278					au centre	0	
279	D	Fenêtre intérieure (F1)	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	3,3	
280					partie haute (> 1m)	3,3	
281	D	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	3,4	
282					partie haute (> 1m)	3,2	
283	D	Fenêtre extérieure (F1)	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	3,5	
284					partie haute (> 1m)	3,4	
285	D	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	3,6	
286					partie haute (> 1m)	3,2	

1er étage - Accès R+2

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Marches	Métal	revêtement plastique (lino)	Non mesurée	-	Elément récent
-		Contremarches	Métal	revêtement plastique (lino)	Non mesurée	-	Elément récent
-		Balustre	Métal	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-		Main courante	Métal	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-		Faux Limon	Métal	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-		Crémaillère	Métal	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent

2ème étage - Hall pollet

Nombre d'unités de diagnostic : 25

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	béton	revêtement plastique (lino)	Non mesurée	-	Elément récent
-		Plinthes	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	D	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	E	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
287	C	Mur	Brique	peinture	partie basse (< 1m)	0	
288					partie haute (> 1m)	0	
289					au centre	0	
290	D	Mur	Brique	peinture	partie basse (< 1m)	0	
291					partie haute (> 1m)	0	
292					au centre	0	
293	D	Mur	Bois	peinture	partie basse (< 1m)	0	
294					partie haute (> 1m)	0	
295					au centre	0	
-		Radiateur	Métal	Peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-					Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Porte (P1)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Porte (P2)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Huisserie Porte (P2)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Porte (P3)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Huisserie Porte (P3)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Porte (P4)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Huisserie Porte (P4)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Porte (P5)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Huisserie Porte (P5)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Porte (P6)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Huisserie Porte (P6)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	D	Porte (P7)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	D	Huisserie Porte (P7)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent

2ème étage - Coin pause

Nombre d'unités de diagnostic : 12

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	béton	revêtement plastique (lino)	Non mesurée	-	Elément récent
-		Plinthes	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
296	mesure 1				0		
297	mesure 2				0		
-	A	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	D	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
298	C	Fenêtre intérieure (F1)	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
299					partie haute (> 1m)	0	
300	C	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
301					partie haute (> 1m)	0	
302	C	Fenêtre extérieure (F1)	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
303					partie haute (> 1m)	0	
304	C	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
305					partie haute (> 1m)	0	
-	A	Porte (P1)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent

2ème étage - Réunion 1

Nombre d'unités de diagnostic : 13

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	béton	revêtement plastique (lino)	Non mesurée	-	Elément récent
-		Plinthes	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	D	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Fenêtre intérieure (F1)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	C	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	C	Fenêtre extérieure (F1)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	C	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	A	Porte (P1)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
306		Radiateur	Métal	Peinture	mesure 1	0	
307					mesure 2	0	

2ème étage - Réunion 2

Nombre d'unités de diagnostic : 19

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	béton	revêtement plastique (lino)	Non mesurée	-	Elément récent
-		Plinthes	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	D	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Fenêtre intérieure (F1)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	C	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	C	Fenêtre extérieure (F1)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	C	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	C	Fenêtre intérieure (F2)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	C	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	C	Fenêtre extérieure (F2)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	C	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	C	Fenêtre intérieure (F3)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	C	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	C	Fenêtre extérieure (F3)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	C	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
308	C	Radiateur	Métal	Peinture	mesure 1	0	
309					mesure 2	0	
310					mesure 1	0	
311					mesure 2	0	
312					mesure 1	0	
313					mesure 2	0	

2ème étage - Dgt

Nombre d'unités de diagnostic : 10

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	béton	revêtement plastique (lino)	Non mesurée	-	Elément récent
-		Plinthes	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	D	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Porte (P1)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Porte (P2)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Huisserie Porte (P2)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent

2ème étage - Escalier

Nombre d'unités de diagnostic : 14

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
314		Sol	béton	peinture	mesure 1	0	
315					mesure 2	0	
316		Marches	Béton	Peinture	mesure 1	0	
317					mesure 2	0	
318		Contremarches	Béton	Peinture	mesure 1	0	
319					mesure 2	0	
320		Balustre	Métal	peinture	partie basse (< 1m)	0	
321					partie haute (> 1m)	0	
322		Main courante	Métal	peinture	mesure 1	0	
323					mesure 2	0	
324	A	Mur	Béton	peinture	partie basse (< 1m)	0	
325					partie haute (> 1m)	0	
326					au centre	0	
327	B	Mur	Béton	peinture	partie basse (< 1m)	0	
328					partie haute (> 1m)	0	
329					au centre	0	
330	C	Mur	Béton	peinture	partie basse (< 1m)	0	
331					partie haute (> 1m)	0	
332					au centre	0	
333	D	Mur	Béton	peinture	partie basse (< 1m)	0	
334					partie haute (> 1m)	0	
335					au centre	0	
336	E	Mur	Béton	peinture	partie basse (< 1m)	0	
337					partie haute (> 1m)	0	
338					au centre	0	
339	C	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	3,5	
340					partie haute (> 1m)	3,6	
341	C	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	3,5	
342					partie haute (> 1m)	3,5	
343	C	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	3,8	
344					partie haute (> 1m)	3,0	
345	C	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	3,5	
346					partie haute (> 1m)	3,6	

2ème étage - Accès R+3

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Marches	Métal	revêtement plastique (lino)	Non mesurée	-	Élément récent
-		Contremarches	Métal	revêtement plastique (lino)	Non mesurée	-	Élément récent
-		Balustre	Métal	peinture	Non mesurée	-	Élément récent
-		Main courante	Métal	peinture	Non mesurée	-	Élément récent
-		Faux Limon	Métal	Peinture	Non mesurée	-	Élément récent
-		Crémaillère	Métal	Peinture	Non mesurée	-	Élément récent

3ème étage - Hall pollet

Nombre d'unités de diagnostic : 29

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	béton	revêtement plastique (lino)	Non mesurée	-	Élément récent
-		Plinthes	bois	peinture	Non mesurée	-	Élément récent
-	A	Mur	Plâtre	peinture	Non mesurée	-	Élément récent
-	B	Mur	Plâtre	peinture	Non mesurée	-	Élément récent
347	C	Mur	Brique	peinture	partie basse (< 1m)	0	
348					partie haute (> 1m)	0	
349					au centre	0	
350	D	Mur	Brique	peinture	partie basse (< 1m)	0	
351					partie haute (> 1m)	0	
352					au centre	0	
353	A	Porte (P1)	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0	
354					partie haute (> 1m)	0	
355	A	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0	
356					partie haute (> 1m)	0	
357	B	Porte (P2)	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0	
358					partie haute (> 1m)	0	
359	B	Huisserie Porte (P2)	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0	
360					partie haute (> 1m)	0	
361	B	Porte (P3)	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0	
362					partie haute (> 1m)	0	
363	B	Huisserie Porte (P3)	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0	
364					partie haute (> 1m)	0	
365	B	Porte (P4)	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0	
366					partie haute (> 1m)	0	
367	B	Huisserie Porte (P4)	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0	
368					partie haute (> 1m)	0	
369	C	Porte (P5)	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0	
370					partie haute (> 1m)	0	
371	C	Huisserie Porte (P5)	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0	
372					partie haute (> 1m)	0	
373	D	Porte (P6)	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0	
374					partie haute (> 1m)	0	
375	D	Huisserie Porte (P6)	bois	peinture	partie basse (< 1m)	0	
376					partie haute (> 1m)	0	
377	D	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
378					partie haute (> 1m)	0	
379	D	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
380					partie haute (> 1m)	0	
381	D	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
382					partie haute (> 1m)	0	
383	D	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
384					partie haute (> 1m)	0	
385	D	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
386					partie haute (> 1m)	0	
387	D	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
388					partie haute (> 1m)	0	
389	D	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
390					partie haute (> 1m)	0	
391	D	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
392					partie haute (> 1m)	0	
393	D	Radiateur	Métal	Peinture	mesure 1	0	
394					mesure 2	0	
395					mesure 1	0	
396					mesure 2	0	
-	E	Mur	Plâtre	peinture	Non mesurée	-	Élément récent
-	F	Mur	Plâtre	peinture	Non mesurée	-	Élément récent

3ème étage - Réunion 1

Nombre d'unités de diagnostic : 24

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	béton	Moquette collée	Non mesurée	-	Élément récent
-		Plinthes	bois	peinture	Non mesurée	-	Élément récent
-	A	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Élément récent
-	B	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Élément récent
-	C	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Élément récent
-	D	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Élément récent
-	A	Porte (P1)	bois	peinture	Non mesurée	-	Élément récent
-	A	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	Non mesurée	-	Élément récent
397	C	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
398					partie haute (> 1m)	0	
399	C	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
400					partie haute (> 1m)	0	
401	C	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
402					partie haute (> 1m)	0	
403	C	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
404					partie haute (> 1m)	0	
405	C	Mur	Brique	peinture	partie basse (< 1m)	0	
406					partie haute (> 1m)	0	
407					au centre	0	

408	D	Mur	Brique	peinture	partie basse (< 1m)	0	
409					partie haute (> 1m)	0	
410					au centre	0	

3ème étage - Réunion 2

Nombre d'unités de diagnostic : 26

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	béton	Moquette collée	Non mesurée	-	Elément récent
-		Plinthes	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	D	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
411	C	Mur	Brique	peinture	partie basse (< 1m)	0	
412					partie haute (> 1m)	0	
413					au centre	0	
-	A	Mur	Plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Mur	Plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	D	Mur	Plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Porte (P1)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Porte (P2)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Huisserie Porte (P2)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
414	C	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
415					partie haute (> 1m)	0	
416	C	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
417					partie haute (> 1m)	0	
418	C	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
419					partie haute (> 1m)	0	
420	C	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
421					partie haute (> 1m)	0	
422	C	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
423					partie haute (> 1m)	0	
424	C	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
425					partie haute (> 1m)	0	
426	C	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
427					partie haute (> 1m)	0	
428	C	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
429					partie haute (> 1m)	0	
430	C	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
431					partie haute (> 1m)	0	
432	C	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
433					partie haute (> 1m)	0	
434	C	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
435					partie haute (> 1m)	0	
436	C	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
437					partie haute (> 1m)	0	

3ème étage - Coin pause

Nombre d'unités de diagnostic : 23

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	béton	Moquette collée	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Mur	Plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Mur	Plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Mur	Plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	D	Mur	Plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Fenêtre intérieure (F1)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	A	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	A	Fenêtre extérieure (F1)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	A	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	B	Fenêtre intérieure (F2)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	B	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	B	Fenêtre extérieure (F2)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	B	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	D	Fenêtre intérieure (F3)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	D	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	D	Fenêtre extérieure (F3)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	D	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
438	c	Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
439					partie haute (> 1m)	0	
440	c	Huisserie Fenêtre intérieure (F4)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
441					partie haute (> 1m)	0	
442	c	Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
443					partie haute (> 1m)	0	
444	c	Huisserie Fenêtre extérieure (F4)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
445					partie haute (> 1m)	0	
-	A	Porte (P1)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent

3ème étage - Dgt

Nombre d'unités de diagnostic : 10

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	béton	Moquette collée	Non mesurée	-	Elément récent
-		Plinthes	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
446	A	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0	
447					partie haute (> 1m)	0	
448					au centre	0	
449	B	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0	
450					partie haute (> 1m)	0	
451					au centre	0	
452	C	Mur	plâtre	peinture	partie basse (< 1m)	0	

453					partie haute (> 1m)	0	
454					au centre	0	
455					partie basse (< 1m)	0	
456	D	Mur	plâtre	peinture	partie haute (> 1m)	0	
457					au centre	0	
-	A	Porte (P1)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Porte (P2)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Huisserie Porte (P2)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent

3ème étage - Escalier

Nombre d'unités de diagnostic : 20

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
458		Sol	béton	peinture	mesure 1	0	
459					mesure 2	0	
460					partie basse (< 1m)	0	
461	A	Mur	Béton	Peinture	partie haute (> 1m)	0	
462					au centre	0	
463	B	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
464					partie haute (> 1m)	0	
465					au centre	0	
466	C	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
467					partie haute (> 1m)	0	
468					au centre	0	
469	D	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
470					partie haute (> 1m)	0	
471					au centre	0	
472	E	Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
473					partie haute (> 1m)	0	
474					au centre	0	
475	D	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
476					partie haute (> 1m)	0	
477	D	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
478					partie haute (> 1m)	0	
479	D	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
480					partie haute (> 1m)	0	
481	D	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
482					partie haute (> 1m)	0	
-	E	Fenêtre intérieure (F2)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	E	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	E	Fenêtre extérieure (F2)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	E	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Alu		Non mesurée	-	Absence de revêtement
-	A	Porte (P1)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
483		Marches	Béton	Peinture	mesure 1	0	
484					mesure 2	0	
485		Contremarches	Béton	Peinture	mesure 1	0	
486					mesure 2	0	
487		Balustre	Métal	peinture	partie basse (< 1m)	0	
488					partie haute (> 1m)	0	
489		Main courante	Métal	peinture	mesure 1	0	
490					mesure 2	0	

3ème étage - Accès R+4

Nombre d'unités de diagnostic : 6

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Marches	Métal	revêtement plastique (lino)	Non mesurée	-	Elément récent
-		Contremarches	Métal	revêtement plastique (lino)	Non mesurée	-	Elément récent
-		Balustre	Métal	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-		Main courante	Métal	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-		Faux Limon	Métal	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-		Crémaillère	Métal	peinture	Non mesurée	-	Elément récent

4ème étage - Hall pollet

Nombre d'unités de diagnostic : 29

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	béton	revêtement plastique (lino)	Non mesurée	-	Elément récent
-		Plinthes	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Mur	plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
491					partie basse (< 1m)	0	
492	D	Mur	Brique	peinture	partie haute (> 1m)	0	
493					au centre	0	
-	A	Porte (P1)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Porte (P2)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Huisserie Porte (P2)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Porte (P3)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Huisserie Porte (P3)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Porte (P4)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Huisserie Porte (P4)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	D	Porte (P5)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	D	Huisserie Porte (P5)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
494	D	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
495					partie haute (> 1m)	0	
496	D	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
497					partie haute (> 1m)	0	
498	D	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
499					partie haute (> 1m)	0	
500	D	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
501					partie haute (> 1m)	0	

502	D	Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
503					partie haute (> 1m)	0	
504	D	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
505					partie haute (> 1m)	0	
506	D	Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
507					partie haute (> 1m)	0	
508	D	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
509					partie haute (> 1m)	0	
510	D	Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
511					partie haute (> 1m)	0	
512	D	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
513					partie haute (> 1m)	0	
514	D	Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
515					partie haute (> 1m)	0	
516	D	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
517					partie haute (> 1m)	0	
518	D	Radiateur	Métal	Peinture	mesure 1	0	
519					mesure 2	0	
520					mesure 1	0	
521					mesure 2	0	
522					mesure 1	0	
523					mesure 2	0	

4ème étage - Réunion 1

Nombre d'unités de diagnostic : 13

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	béton	Moquette collée	Non mesurée	-	Elément récent
-		Plinthes	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Mur	Plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Mur	Plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	D	Mur	Plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
524	C	Mur	Brique	peinture	partie basse (< 1m)	0	
525					partie haute (> 1m)	0	
526					au centre	0	
-	A	Porte (P1)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
527	C	Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
528					partie haute (> 1m)	0	
529	C	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
530					partie haute (> 1m)	0	
531	C	Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
532					partie haute (> 1m)	0	
533	C	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	Bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
534					partie haute (> 1m)	0	
535	C	Radiateur	Métal	Peinture	mesure 1	0	
536					mesure 2	0	

4ème étage - Réunion 2

Nombre d'unités de diagnostic : 19

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
-		Sol	béton	Moquette collée	Non mesurée	-	Elément récent
-		Plinthes	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Mur	Plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Mur	Plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	D	Mur	Plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
537	C	Mur	Brique	peinture	partie basse (< 1m)	0	
538					partie haute (> 1m)	0	
539					au centre	0	
540	C	Fenêtre intérieure (F1)	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
541					partie haute (> 1m)	0	
542	C	Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
543					partie haute (> 1m)	0	
544	C	Fenêtre extérieure (F1)	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
545					partie haute (> 1m)	0	
546	C	Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
547					partie haute (> 1m)	0	
548	C	Fenêtre intérieure (F2)	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
549					partie haute (> 1m)	0	
550	C	Huisserie Fenêtre intérieure (F2)	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
551					partie haute (> 1m)	0	
552	C	Fenêtre extérieure (F2)	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
553					partie haute (> 1m)	0	
554	C	Huisserie Fenêtre extérieure (F2)	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
555					partie haute (> 1m)	0	
556	C	Fenêtre intérieure (F3)	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
557					partie haute (> 1m)	0	
558	C	Huisserie Fenêtre intérieure (F3)	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
559					partie haute (> 1m)	0	
560	C	Fenêtre extérieure (F3)	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
561					partie haute (> 1m)	0	
562	C	Huisserie Fenêtre extérieure (F3)	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
563					partie haute (> 1m)	0	
564	C	Radiateur	Métal	Peinture	mesure 1	0	
565					mesure 2	0	
566					mesure 1	0	
567					mesure 2	0	
568					mesure 1	0	
569					mesure 2	0	

4ème étage - Dgt

Nombre d'unités de diagnostic : 9

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
570		Sol	béton		mesure 1	0	
571					mesure 2	0	
-	A	Mur	Plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	B	Mur	Plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Mur	Plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent

-	D	Mur	Plâtre	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Porte (P1)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	A	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Porte (P2)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent
-	C	Huisserie Porte (P2)	bois	peinture	Non mesurée	-	Elément récent

4ème étage - Escalier

Nombre d'unités de diagnostic : 14

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
572		Sol	béton	peinture	mesure 1	0	
573					mesure 2	0	
574		Marches	Béton	Peinture	mesure 1	0	
575					mesure 2	0	
576		Contremarches	Béton	Peinture	mesure 1	0	
577					mesure 2	0	
578		Balustre	Métal	peinture	partie basse (< 1m)	0	
579					partie haute (> 1m)	0	
580		Main courante	Métal	peinture	mesure 1	0	
581					mesure 2	0	
582		Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
583	A				partie haute (> 1m)	0	
584					au centre	0	
585		Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
586	B				partie haute (> 1m)	0	
587					au centre	0	
588		Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
589	C				partie haute (> 1m)	0	
590					au centre	0	
591		Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
592	D				partie haute (> 1m)	0	
593					au centre	0	
594		Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
595	E				partie haute (> 1m)	0	
596					au centre	0	
597		Fenêtre intérieure (F1)	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
598	E				partie haute (> 1m)	0	
599		Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
600	E				partie haute (> 1m)	0	
601		Fenêtre extérieure (F1)	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
602	E				partie haute (> 1m)	0	
603		Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	bois	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
604	E				partie haute (> 1m)	0	

5ème étage - Escalier

Nombre d'unités de diagnostic : 10

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
605		Sol	béton	peinture	mesure 1	0	
606					mesure 2	0	
607		Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
608	A				partie haute (> 1m)	0	
609					au centre	0	
610		Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
611	B				partie haute (> 1m)	0	
612					au centre	0	
613		Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
614	C				partie haute (> 1m)	0	
615					au centre	0	
616		Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
617	D				partie haute (> 1m)	0	
618					au centre	0	
619		Mur	Béton	Peinture	partie basse (< 1m)	0	
620	E				partie haute (> 1m)	0	
621					au centre	0	
622		Fenêtre intérieure (F1)	bois	Peinture > 3m	partie basse (< 1m)	0	
623	E				partie haute (> 1m)	0	
624		Huisserie Fenêtre intérieure (F1)	bois	Peinture > 3m	partie basse (< 1m)	0	
625	E				partie haute (> 1m)	0	
626		Fenêtre extérieure (F1)	bois	Peinture > 3m	partie basse (< 1m)	0	
627	E				partie haute (> 1m)	0	
628		Huisserie Fenêtre extérieure (F1)	bois	Peinture > 3m	partie basse (< 1m)	0	
629	E				partie haute (> 1m)	0	

5ème étage - Sas secours

Nombre d'unités de diagnostic : 8

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
630		Sol	béton		mesure 1	0	
631					mesure 2	0	
632		Mur	Béton	peinture	partie basse (< 1m)	0	
633	A				partie haute (> 1m)	0	
634					au centre	0	
635		Mur	Béton	peinture	partie basse (< 1m)	0	
636	B				partie haute (> 1m)	0	
637					au centre	0	
638		Mur	Béton	peinture	partie basse (< 1m)	0	
639	C				partie haute (> 1m)	0	
640					au centre	0	
641		Mur	Béton	peinture	partie basse (< 1m)	0	
642	D				partie haute (> 1m)	0	
643					au centre	0	
644	A	Porte (P1)	bois	peinture	partie basse (< 1m)	5,3	
645					partie haute (> 1m)	5,6	
646	A	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	partie basse (< 1m)	5,2	
647					partie haute (> 1m)	5,0	
648		Echelle crinoline	Métal	Peinture	mesure 1	0	
649					mesure 2	0	

5ème étage - Toiture terrasse

Nombre d'unités de diagnostic : 1

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
650	A	Garde corps	Métal	Peinture	mesure 1	10,3	
651					mesure 2	10,6	

5ème étage - Dgt

Nombre d'unités de diagnostic : 7

N°	Zone	Unité de diagnostic	Substrat	Revêtement apparent	Localisation mesure	Mesure (mg/cm²)	Observation
652		Sol	béton		mesure 1	0	
653					mesure 2	0	
654	A	Mur	Béton	peinture	partie basse (< 1m)	0	
655					partie haute (> 1m)	0	
656					au centre	0	
657	B	Mur	Béton	peinture	partie basse (< 1m)	0	
658					partie haute (> 1m)	0	
659					au centre	0	
660	C	Mur	Béton	peinture	partie basse (< 1m)	0	
661					partie haute (> 1m)	0	
662					au centre	0	
663	D	Mur	Béton	peinture	partie basse (< 1m)	0	
664					partie haute (> 1m)	0	
665					au centre	0	
666	D	Porte (P1)	bois	peinture	partie basse (< 1m)	3,6	
667					partie haute (> 1m)	3,5	
668	D	Huisserie Porte (P1)	bois	peinture	partie basse (< 1m)	3,2	
669					partie haute (> 1m)	3,1	

NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la réglementation.

Analyses chimiques du laboratoire

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

Constatations diverses :

Néant

Validité du constat : sans**Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :**

Plans

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

Aucun accompagnateur


*Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **GINGER CATED - 12 avenue Gay Lussac ZAC LA CLEF ST PIERRE 78990 ELANCOURT (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11)***


Fait à **LESQUIN**, le **05/11/2019**


Par : **Mathieu LETENEUR**





6. Localisation des mesures sur croquis de repérage




















7. Annexes : Notice d'Information avant travaux (Annexe 4 DIRECCTE)

Notice d'information à remettre systématiquement aux donneurs d'ordre en annexe du diagnostic

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Comment se contamine –t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

Sur les chantiers :

- en travaillant sans protection,
- en fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- en se rongant les ongles,
- en mâchant de la gomme ou autres.

Hors lieux de travail :

Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)

- Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation / réhabilitation et démolition
- Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :

- Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenailage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,...) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
 - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
 - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
 - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
 - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contactez votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- des conseils dans le choix des protections,
- une aide à l'information et à la formation,
- une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

Des documents vous informent :

- le diagnostic plomb avant travaux vous permet de localiser précisément ces revêtements et matériaux : lisez-le attentivement ! (seul ou en complément du Constat du Risque d'Exposition au Plomb)
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb des travailleurs amenés à réaliser ces travaux.
- Les guides de prévention :
Guides OPPBTP « Peintures au plomb - Aide au choix d'une solution technique de traitement pour les professionnels du bâtiment » (téléchargeable sur www.preventionbtp.fr) Guide INRS « Interventions sur les peintures contenant du plomb », ED 909 (téléchargeable sur www.inrs.fr)

8. Autres documents et rapports antérieurs



EDS - V16 du 28/06/2017

- CERTIFICAT DE COMPÉTENCES -

Diagnostics Techniques Immobiliers

La certification de compétences de personnes physiques est attribuée par GINGER CATED à :

LETENEUR Mathieu sous le numéro 1554

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics suivantes :

	Intitulé du type de diagnostic technique immobilier	Date d'effet	Date d'expiration
C	AMIANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	01/07/2017 30/05/2021
C	DPE	Diagnostic de performance énergétique	13/06/2016 12/06/2021
C	ELECTRICITE	Etat des installations intérieures d'électricité	06/07/2016 05/07/2021
C	GAZ	Etat des installations intérieures de gaz	23/11/2016 22/11/2021
C	PLOMB	Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)	31/05/2016 30/05/2021

Légende: C=Certification - R=Recertification Ref: 101594L60C2018

Le jeudi 05/04/2018

Laëtitia DELPORTE
Responsable des certifications
Ginger CATED





Votre Assurance

▶ RCE PRESTATAIRES



Assurance et Banque

ATTESTATION

AGENT

CHRISTOPHE DUCROCO
 96 BOULEVARD JACQUARD
 62100 CALAIS
Tél : 0321965858
 Fax : 03 21 96 44 70
 Email : AGENCE.DUCROCO@AXA.FR
 Portefeuille : 0062028244

SAS AB EXPERTISES ET ASSOCIES
 PARC ACTIVITE DU MELANTOIS
 102 RUE DES SEQUIOIAS
 59810 LESQUIN FR

Vos références :

Contrat n° **5703466904**
 Client n° 3741143204

AXA France IARD, atteste que :

**SAS AB EXPERTISES ET ASSOCIES
 PARC ACTIVITE DU MELANTOIS
 102 RUE DES SEQUIOIAS
 59810 LESQUIN**

est titulaire d'un contrat d'assurance **N° 5703466904** ayant pris effet le **01/04/2018** garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait de l'exercice des activités suivantes :

- **Diagnostiques techniques immobiliers**
- **Diagnostiques de traitement des déchets avant démolition**
- **Tests d'étanchéité à l'air**
- **Diagnostiques accessibilité bâtiment (ERP) ou sites ouverts au public, à l'exclusion de toutes missions de maîtrise d'œuvre ou toutes activités de louage d'ouvrage.**

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La garantie s'exerce à concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau ci-après.

La présente attestation est valable pour la période du **01/04/2019** au **01/04/2020** sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat

Fait à CALAIS le 3 avril 2019
 Pour la société :

1D062620190403

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
 Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
 Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
 Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/1

Montant des garanties et des franchises

(« Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.)

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES	FRANCHISES par sinistre
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	9.000.000 € par année d'assurance	
Dont :		
• Dommages corporels	9.000.000 € par année d'assurance	NEANT
• Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	1.200.000 € par année d'assurance	500 €
Autres garanties :		
Faute inexcusable (dommages corporels) (article 2.1 des conditions générales)	2.000.000 € par année d'assurance dont 1.000.000 € par sinistre	380 €
Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus) (article 3.1 des conditions générales)	750.000 € par année d'assurance	10 % Mini : 500 € Maxi : 4.000 €
Responsabilité civile professionnelle (tous dommages confondus)	300.000 € par sinistre et 500.000 € par année d'assurance	10 % Mini : 1.500 € Maxi : 3.000 €
Dommages immatériels non consécutifs autres que ceux visés par l'obligation d'assurance (article 3.2 des conditions générales)	150.000 € par année d'assurance	10 % Mini : 1.500 € Maxi : 3.000 €
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150.000 € par sinistre	10 % Mini : 400 € Maxi : 2.500 €
Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	30.000 € par sinistre	1.200 €
Défense (art 5 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu	Selon la franchise de la garantie mise en jeu
Recours (art 5 des conditions générales)	20.000 € par litige	Seuil d'intervention : 380 €

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/1